







Odkrywki ścian w części portierni – brak charakterystycznych spękań.



Widoczne uszkodzenia ścian w pomieszczeniu nr 1.



Widoczne uszkodzenia ścian w pomieszczeniu nr 2.


9.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Widoczne uszkodzenia ścian w pomieszczeniu nr 3.



Widoczne uszkodzenia ścian w pomieszczeniu nr 5.



Widoczne uszkodzenia ścian w pomieszczeniu nr 6.



Widoczne uszkodzenia ścian w pomieszczeniu nr 1.



Odkrywki ścian w części portierni – brak charakterystycznych spękań.



Odkrywki ścian w części portierni – brak charakterystycznych spękań.